



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 6 октября 2025 года

# MERCEDES E-KLASSE, 2013

VIN: WDD2073341F242166

Номер кузова:

WDD2073341F242166

Номер двигателя: 27492030101467

Номер ПТС: 77УР987555

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 6734640628

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой купе

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 991 см<sup>3</sup>

Мощность: 184 л.с.

Последний пробег: 174 171 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

## Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

- i Не продавался на Авито
- i 25 записей в истории эксплуатации
- i Не найдены сведения о техосмотрах
- i Попал под отзывную кампанию
- i 2 объявления на других площадках
- i Пробег — 174 171 км
- i Есть таможенная декларация

## Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 1 владелец по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 06.10.2025 14:32. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 20 сентября 2013 — 11 марта 2016

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**3 ноября 2015 года в 20:03**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 4

## Общие данные ДТП


Освещение: В темное время суток, освещение включено Число водителей и пассажиров: 5

Погода: Пасмурно

Число раненых: 1

Состояние проезжей части: Сухое

Число погибших: 0



## MERCEDES E-KLASSE — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Нет

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нарушение правил перевозки детей (не использование детских сидений либо удерживающих устройств)

### Пассажир 1


Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо которому по характеру полученных травм обозначена необходимость амбулаторного лечения (вне зависимости от его фактического прохождения)

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## ВАЗ (Lada) ВАЗ 2110, 21101, 21102, 21103, 21108 — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Нет

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал


Нарушения ПДД: Нет нарушений

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



## MERCEDES ML — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Нет

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал


Нарушения ПДД: Нет нарушений

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



## Rover Range Rover — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Нет

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал


Нарушения ПДД: Нет нарушений

### Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### **5 января 2014 года**

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

#### **Ремонт**

Дверь передняя правая отремонтировать

Облицовка бампера заднего отремонтировать

#### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Дверь передняя правая ремонт окраска

Облицовка бампера заднего нанесение лака

#### **Окраска поверхности**

Надбавка образца краски

#### **Окраска новой детали**

Крыло заднее окраска новая деталь

#### **Замена**

Двухкомпонентный клей боковина правая

Фонарь задний наружный правый

Крыло заднее правое

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Клемма массы аккумуляторной батареи снятие/установка

Съемные детали облицовки задка - снятие/установка

Крыло заднее правое в сборе - замена

1-я дверь правая - снятие/установка

#### **Антикоррозийная обработка**

Скрытые полости законсервировать дополнительная работа

Дверь передняя правая антикоррозионная защита

Крыло заднее правое полости консервировать

Дверь передняя правая обработка полостей

Крыло заднее правое обработка полостей

### **23 сентября 2014 года**

Стоимость ремонта: до 10 000 ₽

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

#### **Окраска поверхности**

Облицовка бампера заднего нанесение лака

Надбавка образца краски

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - разобрать/собрать (снят)

Дополнение бампера заднего разбор-сборка

### **23 ноября 2014 года**

Стоимость ремонта: 100 000 – 150 000 ₽

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

#### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Облицовка бампера переднего нанесение лака

Капитальный ремонт окраска

#### **Замена**

Рамка номерного знака передняя

Решётка радиатора

Молдинг левый бампера передний

Эмблема на решетке

Молдинг средний бампера передний

Капот

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Капот - заменить

Провести краткий тест

Бампер передний в сборе снятие/установка

Бампер передний разборка/сборка (бампер снят) после

Дополнение к бамперу переднему разобрать и

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

**Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

i **2 объявления на других площадках**

**8 февраля 2022 года**

Цена: 1 428 000 ₽

Пробег: 153 270 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

**17 февраля 2022 года**

Цена: 1 199 000 ₽

Пробег: 174 171 км

Регион: Ульяновск

## 25 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 25 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

### Таможенные сведения

10 сентября 2013 • Пробег 0 км • Данные о таможенном оформлении

#### Период владения:

20 сентября 2013 — 11 марта 2016

#### Срок владения:

2 года 6 месяцев

#### Тип владельца:

Физическое лицо

#### Место регистрации:

Москва

### Первичная регистрация

20 сентября 2013 • Данные о регистрации • Москва

### Визит на сервис

21 сентября 2013 • Дилер

### Расчет стоимости ремонта

5 января 2014 • Audatex

### Визит на сервис

23 марта 2014 • Пробег 14 703 км • Дилер

### Визит на сервис

9 мая 2014 • Пробег 16 380 км • Дилер • Москва

### Текущий ремонт

3 июня 2014 • Дилер • Москва

Зеркальный элемент наружного зеркала слева: заменить

### Текущий ремонт

8 августа 2014 • Пробег 25 000 км • Дилер • Москва

Рабочие колеса (все): снять и установить, Тормозные колодки заднего моста: снять и установить, по результатам осмотра заменить (колёса автомобиля сняты), Тормозные колодки переднего моста: снять и установить, по результатам осмотра заменить (колёса автомобиля сняты), Детали (относятся к.....):очистить(детали сняты)

### Расчет стоимости ремонта

23 сентября 2014 • Audatex

## Визит на сервис

17 октября 2014 • Пробег 30 517 км • Дилер • Москва

## Расчет стоимости ремонта

23 ноября 2014 • Audatex

## Текущий ремонт

1 декабря 2014 • Пробег 34 334 км • Дилер • Москва

Кузов. Прочие работы. (ZM)

## Кузовной ремонт

23 декабря 2014 • Пробег 34 334 км • Дилер • Москва

Передний бампер в сборе: разобрать и собрать, по результатам осмотра заменить детали А/м начиная с обновления модельного ряда (бампер снят), AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, Дополнительные работы к Передний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), Бесконтактная мойка кузова, Капот двигателя: заменить, Короткий тест, Передний бампер в сборе: снять и установить А/м начиная с обновления модельного ряда

## Расчет стоимости ремонта

24 апреля 2015 • Audatex

## Кузовной ремонт

27 апреля 2015

Дилер

Москва

### Выполненные работы:

- Датч парк зад внш л нанесение лака
- Обивк входн проема пр зашпатлевать доп 98-1625zah
- Дефектовка а/м после дтп
- Устранение перекоса передней части а/м
- Ниша запасного колеса - окраска
- Крышку багажника заменить
- Арка колеса заднего - ремонт
- Багажник - частичная окраска (внутренняя поверхность крыла и панели задка)
- Бампер задний - разборка/сборка
- Пол в задней части кузова справа между лонжероном и задним крылом - замена
- Пластиковые/метал. детали-порозаполнение
- Теплозащитный кожух глушителя - заменить
- ПЛАСТИКОВ./МЕТАЛ. ДЕТАЛИ - НАНЕСТИ ГРУНТ
- Надбавка времени на образец цвета 98-9925zah
- Лючок б/бака - окраска
- Дверь п пр заменить с переустановкой
- Подготовит. работы для двухсл-ой окраски окраска установленных деталей кузова
- Насадка системы выпуска з пр с\у
- Облицовк порога пр нанесение лака
- Навесные детали задней части кузова для замены панели задней - с/у (при замене заднего крыла)
- Панель задняя - окраска
- А\м на стапель с\у
- Крыло з пр окраска нов. дет i-e
- Заднее крыло правое замена
- Клемма массы акб с/у при разрыве электр соедин
- Провести краткий тест

**AVILON**

- Обивка вход проем пр нанести порозап доп 98-1630зах
- Обивк входн проема пр загрунтовать доп 98-1620зах
- Стойка задняя внутренняя правая - окраска
- Арка - ремонт
- Мойка кузова/Уборка салона
- Съёмные детали облицовки задка - с/у
- Дверь п пр окраска нов дет i-m
- ПЛАСТИК/МЕТАЛ. ДЕТАЛИ-РЕМОНТ/ЗАШПАТЛЕВ.
- Стекло окна двери правой регулировка
- Блок управления sam задний снять / поставить
- Крышка багажника - окраска
- Панель пола задняя (правая часть)- окраска
- Панель пола - ремонт
- Панель задка в сборе замена
- Дополнение бампера заднего разбор-сборка (т/с с системой парковки) 88-888302
- Облиц вер бампера зд нанесение лака

#### Затраченные материалы и запчасти:

- Бампер задний
- Бандаж l=100mm/b=2,5mm
- Блок sam задний
- Датчик pts
- Дверь правая
- Жгут pts заднего бампера
- Замок лючка горловины бака
- Заклепка
- Заклепка
- Каркас бампера правый
- Клапан вентиляции
- Клей 401 моментальный
- Клипса
- Крепление моторчика люка
- Крепление
- Кронштейн заднего бампера правый
- Кронштейн бампера прав
- Круг отрезной 125/1,0/22 прямой metalline standard
- Крыло заднее правое
- Лкм и расходные материалы
- Лента малярная (широкая 50мм\*50м)
- Лючок бензобака
- Молдинг крышки багажника
- Набор для клейки стекол betaseal 1507
- Накладка водостока правая
- Накладка бампера заднего
- Накладка бампера заднего
- Накладка фонаря заднего
- Насадка на выхлопн.трубу справа
- Ниша заливной горловины топливного бака
- Обивка багажника
- Панель кузова задняя
- Подкрылок задний правый
- Пол багажника правый
- Сверло для точечной сварки 8мм.
- Стекло боковины правой
- Стоп-сигнал дополнительный
- Теплоизоляция
- Табличка информационная
- Уплотнитель крышки багажника
- Уплотнитель двери правой
- Усилитель заднего бампера
- Фонарь задний в сборе
- Шумоизоляция
- Эмблема "е 200"
- Эмблема крышки багажника

#### Регламентное ТО

6 июня 2015 • Пробег 44 719 км • Дилер • Москва

Тормозные диски переднего моста: снять и установить, по результатам осмотра заменить (тормозные колодки сняты), Обслуживание системы смазки при проведении профилактического обслуживания с заменой моторного масла выполнить, Детали (относятся к.....):очистить(детали сняты), Комбинированный фильтр системы отопления/ кондиционирования воздуха заменить, Колеса (2) а/м: снять и установить, Тормозные колодки передних колёс снять, установить, при необх. заменить (колёса сняты) А/м с

тормозными механизмами с плавающей скобой, Короткий тест, Объем сервисных работ А с пакетом Plus выполнить, Воздушный фильтр: снять и установить

---

## ДТП

3 ноября 2015 • Данные о ДТП • Москва

## Расчет стоимости ремонта

9 ноября 2015 • Audatex

## Кузовной ремонт

30 ноября 2015 • Пробег 59 829 км • Дилер • Москва

Концевая секция задней части кузова: заменить в сборе (при замене заднего крыла), Комплект ступельных насадок: установить (при установленных мостах), Модульная траверса на ступель: установить, Комплект ступельных насадок: снять (при установленных мостах), Модульная траверса на ступель: снять, Ремонт повреждений задней части кузова сбоку справа: выполнить, Навесные детали на панели в задней части кузова для замены заднего крыла справа: снять и установить, Правое заднее крыло: заменить, Многофункциональная камера отрегулировать, Поддон запасного колеса заменить, Правая секция пола в задней части кузова между лонжероном и задним крылом: заменить (крыло снято), Ремонт повреждений задней части кузова сбоку справа: выполнить, Аварийный кузов на ступель: установить и закрепить, ослабить и после ремонта снять со ступеля, Задний бампер, в сборе: разобрать и собрать, по результатам осмотра заменить детали А/м начиная с обновления модельного ряда (бампер снят), Передний бампер в сборе: разобрать и собрать, по результатам осмотра заменить детали А/м начиная с обновления модельного ряда (бампер снят), Задняя секция основания кузова: отремонтировать и восстановить геометрию, Крышку багажника заменить, Внутренняя облицовка задней части салона слева снизу: снять и установить, по результатам осмотра заменить (облицовка слева сверху снята), AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, Дополнительные работы к Передний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), Дополнительные работы к: Задний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), Бесконтактная мойка кузова, Ремень безопасности сиденья водителя заменить, БАНКА ГЛУШИТЕЛЯ З ПР С/У, Короткий тест, Передний бампер в сборе: снять и установить А/м начиная с обновления модельного ряда, Комплект порталных ступельных насадок: установить, Ремень безопасности заднего пассажирского сиденья слева: заменить, Задний лонжерон справа: отремонтировать и восстановить геометрию, Механизм подголовника с системой NECK-PRO зарядить после срабатывания., Первая дверь справа: снять и установить, Комплект порталных ступельных насадок: снять, Навесные детали на облицовке задней части кузова для замены центральной секции задней части кузова: снять и установить (при замене заднего крыла), Провод 'массы' аккумуляторной батареи бортовой сети снять и установить, Термозащитная металлическая панель системы выпуска ОГ: заменить

---

## Регламентное ТО

3 декабря 2015 • Пробег 59 829 км • Дилер • Москва

Рабочие колеса (все): снять и установить, Объем сервисных работ В с пакетом Plus выполнить, Детали (относятся к.....):очистить(детали сняты), Дополнение к ТО 'В': Тормозную жидкость заменить, выполнить, Короткий тест

---

## Регламентное ТО

3 декабря 2015 • Пробег 59 829 км • Дилер • Москва

Электрооборудование: проверить, оценить состояние, Двигатель: проверить (после ускоренной проверки), Передний мост на износ: проверить, оценить состояние (ZM), Диагностика Trade in, Утечка моторного масла:

определить(ZM), Задний мост на наличие повреждений: проверить(ZM), Короткий тест

### Продажа

27 февраля 2016 • Пробег 59 829 км • Дилер • Москва

### Текущий ремонт

28 февраля 2016 • Пробег 59 849 км • Дилер • Москва

Отдельные элементы двигателя:.....на наличие кодов неисправностей проверить, Прогрев двигателя: проверить (после диагностики двигателя), Короткий тест, Охлаждающая жидкость с антифризом: заменить и проверить герметичность системы, Нижняя защита моторного отсека передняя и средняя часть заменить А/м с пакетом для плохих дорог, Насос охлаждающей жидкости: снять и установить, по результатам осмотра заменить, Соотношение антифриза и охлаждающей жидкости: откорректировать и проверить герметичность системы, Зарядное устройство подключить (при проверочных и диагностических работах).

### Размещение первого объявления на других площадках


8 февраля 2022 • Пробег 153 270 км • Объявления на других площадках • Москва

### Размещение второго объявления на других площадках

17 февраля 2022 • Пробег 174 171 км • Объявления на других площадках • Ульяновск

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 174 171 км.



1 владелец

## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

## Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 10 сентября 2013

Цвет: Коричневый

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

### С 3 марта 2018 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: при недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путём предупреждающего сообщения о подушке безопасности на комбинации приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя может привести к риску травмирования водителя, а также повысить риск возникновения аварии

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена проверка ,и, при необходимости, доработка рулевой колонки



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: E 200 CGI

Дата производства: 22.08.2013

Рынок: Стандартный

Код модели: 207.334

Описание: E С КУЗОВОМ КУПЕ

Тип автомобиля: Легковой а/м

Агрегаты: М - двигатель: 274920 30 101467 (274.920 M274 E20, БЕНЗИНОВЫЙ РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНДР. ДВИГАТЕЛЬ M274 E20);  
GA - автоматическая КП: 722995 07 618280 (722.995 W 7 C 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS), 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7C700);



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.