

## Отчет об оценке автомобиля

### I. Информация об автомобиле

Марка модель ленд ровер Дискавери

Гос. №

Пробег


По одометру (км) 200000

Визуально (км)

Номер VIN

Цвет

Имя владельца



### II. Данные осмотра

Автомобильные детали	Результаты измерений	Среднее	отклонение
1.Капот	141, 151, 150, 129, 129, 138	139	21.8
2.Левое переднее крыло	89.6, 102, 115, 115, 118, 107	108	28.8
3.Левая передняя стойка	127, 124, 127, 127, 127, 119	125	7.8
4.Левая передняя дверь	151, 151, 130, 154, 191, 229	168	99.1
5.Левая центральная стойка	115, 109, 104, 104, 111, 117	110	12.9
6.Левая задняя дверь	92.6, 103, 89.6, 97.7, 85.4, 95.2	93.9	17.6
7.Левая задняя стойка	116, 116, 116, 124, 119, 119	118	8
8.Левое заднее крыло	88.5, 92.1, 92.2, 102, 88.8, 88.8	92.1	14
9.Левая стойка багажника	80.7, 81.0, 88.8, 88.8, 100, 96.7	89.4	19.7
10.Левый Порог		0	0
11.Крышка багажника	122, 122, 122, 122, 122, 150	126	28.4
12.Правый Порог		0	0
13.Правая стойка багажника	87.7, 93.6, 84.6, 84.6, 84.6, 84.8	86.6	9.1
14.Правое заднее крыло	97.7, 97.7, 84.6, 91.6, 91.4, 84.9	91.3	13.2
15.Правая задняя стойка	126, 89.2, 112, 109, 125, 85.7	108	39.9
16.Правая задняя дверь	81.5, 93.6, 99.8, 100, 99.9, 95.2	95	18.5
17.Правая центральная стойка	95.1, 95.2, 95.2, 95.3, 99.3, 99.2	96.6	4.2
18.Правая передняя дверь	174, 184, 174, 163, 168, 175	173	21.3
19.Правая передняя стойка	125, 124, 119, 112, 118, 126	121	13.9
20.Правое переднее крыло	100, 93.6, 86.5, 93.6, 93.9, 121	98.2	34.6
21.Крыша		0	0

### III. Результат

- 1.Левая передняя дверь Перекрашено
- 2.Правая передняя дверь Перекрашено

Специалист: (null)  
 Результат осмотра: (null)  
 Дата оценки: 2025-10-31 22:42